



| Poz. | Numer zamówieniowy | Nazwa | Liczba sztuk |
|------|--------------------|---|--------------|
| 1 | | Śruba M10x65-8.8-B Fe/Zn5 - PN85/M-82101 | 4 |
| 2 | | Podkładka | 4 |
| 3 | 601.28.110.04.0 | Głowica | 1 |
| 4 | * 601.07.123.14.6 | Uszczelka głowicy | 1 |
| 5 | 601.07.144.04.4 | Listwa zaworowa | 1 |
| 6 | 601.07.145.04.7 | Listwa zaworowa | 1 |
| 7 | 601.07.005.02.6 | Płyta zaworowa kompletna | 1 |
| 8 | * 601.07.122.14.3 | Uszczelka płyty | 1 |
| 9 | | Śruba M8x16-5.8-B Fe/Zn5 - PN-85/M-82105 | 4 |
| 10 | 601.07.113.14.2 | Cylinder | 1 |
| 11 | | Nakrętka M8-8-B Fe/Zn5 PN-86/M-82144 | 4 |
| 12 | | Podkładka sprężysta Z8.2 Fe/Fg - PN-77/M-82008 | 12 |
| 13 | | Komplet pierścieni tłokowych | 1 |
| 14 | 601.27.012.02.4 | Tłok kompletny | 1 |
| 15 | 601.07.020.02.0 | Korbowód kompletny | 1 |
| 16 | | Śruba 12.9 | 2 |
| 17 | 601.07.154.04.8 | Półpanewka korbowodu | 2 |
| 18 | | Wpust czółenkowy 5x7.5 Fe/Fg - PN-88/M-85008 | 1 |
| 19 | | Podkładka sprężysta Z 18.3 Fe/Fg - PN-77/M-82008 | 1 |
| 20 | | Nakrętka M18x1,5-05-B Fe/Zn5 - PN-86/M-82153 | 1 |
| 21 | 601.07.207.04 | Wał korbowy | 1 |
| 22 | * 601.07.124.14.9 | Uszczelka cylindra | 1 |
| 23 | | Śruba dwustronna M8x22-8.8 Fe/Zn5 - PN-90/M-82131 | 4 |
| 24 | | Uszczelka 11.1.04Al BN-76/3611-07 | 2 |
| 25 | | Korek M10x1 | 1 |
| 26 | 602.04.108.04.1 | Tuleja wału korbowego | 1 |
| 27 | | Obudowa kompletna | 1 |
| 28 | | Łożysko walcowe F-50653 NCW - INA (30x62x16) | 1 |
| 29 | * 799.02.039.04.3 | Pierścień uszczelniający 88x3 | 1 |
| 30 | 785.10.020.14.5 | Pierścień uszczelniający 829SDDW 28x40x6,5 PFP | 1 |
| 31 | 601.07.111.04.5 | Oprawa łożyska | 1 |
| 32 | | Uszczelka 0-6(Al) BN-81/3611-07 | 2 |
| 33 | | Łącznik | 1 |
| 34 | | Łącznik | 1 |
| 35 | | Korek M22x1,5 | 1 |
| 36 | | Śruba M8x16-8.8-B Fe/Zn5 - DIN 7984 | 4 |
| 37 | 601.07.168.14.4 | Kołnierz | 1 |
| 38 | * 799.02.040.04.2 | Pierścień uszczelniający 57x3 | 1 |

Legenda :

* Przy naprawach te części powinny być wymienione.