



Poz.	Numer zamówieniowy	Nazwa	Liczba sztuk
1		Nakrętka M7-8-B-Fe/Zn5 PN-86/M-82144	12
2		Podkładka 7,4 Fe/Zn5 PN-78/M-82006	12
3	601.10.120.04.4	Głowica	1
4 *	601.17.108.04.7	Uszczelka	1
5	601.10.133.04.6	Listwa zaworowa	2
6		Śruba dwustronna kl. 10.9	1
7	601.10.003.02.9	Płyta zaworowa kompletna	1
8		Igiełka 2x11,8-A5 PN-83/M-86456	4
9 *	601.17.107.04.4	Uszczelka	1
10	601.10.005.02.4	Tłok z korbowodem kompletny	1
11	601.10.110.04.0	Pierścień tłokowy uszczelniający	2
12	601.10.111.04.3	Pierścień tłokowy olejowy	2
13	-	-	-
14		Śruba dwustronna kl. 10.9	7
15	601.10.002.02.6	Obudowa kompletna	1
16 *	601.10.105.04.0	Pierścień uszczelniający	1
17	601.10.009.12.7	Pokrywa	1
18		Podkładka 6,4A Fe/Zn5 PN-78/M-82007	5
19		Śruba M6x18-5.8-B-Fe/Zn5 PN-85/M-82105	1
20 *		Uszczelka aluminiowa 06(Al.) BN-81/3617-07	1
21		Korek M10x1	1
22 *	601.10.104.04.8	Pierścień uszczelniający	2
23	601.10.116.04.7	Tuleja łożyskowa	2
24	601.10.006.02.7	Pokrywa łożyska kompletna	1
25		Wkręt M6x16 -4.8-B-Fe/Zn5 PN-85/M-82211	4
26		Pierścień uszczelniający 30x47x7 - Viton	2
27		Podkładka sprężysta Z18,3 Fe/Fg PN-77/M-82008	1
28		Nakrętka M18x1,5-05-B-Fe/Zn5 PN-86/M-82153	1
29		Podkładka	1
30	601.10.121.04.7	Wał korbowy	1
31		Wpust czółenkowy 5x7,5 PN-88/M-85008	1
32	601.10.016.02.0	Pokrywa łożyska kompletna	1
33		Śruba M6x35-8.8-B-Fe/Zn5 PN-85/M-82105	4

Legenda :

* Przy naprawach te części powinny być wymienione