



| Poz | Numer zamówieniowy | Nazwa | Liczba sztuk |
|------|--------------------|---|--------------|
| 1 | | Śruba M8x40-8.8-B-Fe/Zn5 - PN-85/M-82105 | 4 |
| 2 | | Podkładka | 4 |
| 3 | 601.35.109.04 | Głowica | 1 |
| 4 * | 601.31.107.14 | Uszczelka G-P | 1 |
| 5 | 601.31.001.12 | Płyta zaworowa kompletna | 1 |
| 6 | | Listwa zaworowa | 2 |
| 7 | | Uszczelka | 1 |
| 8 * | 601.35.105.04 | Uszczelka | 1 |
| 9 | 601.35.101.04 | Cylinder | 1 |
| 10 | | Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn5 PN-86/M-82144 | 4 |
| 11 | | Podkładka sprężysta Z 8.2 Fe/Fg - PN-77/M-82008 | 4 |
| 12 | 601.35.009.02 | Tłok kompletny | 1 |
| 13 | | Komplet pierścieni tłokowych | 1 |
| 14 | 601.35.003.02 | Korbowód kompletny | 1 |
| 15 | | Śruba kl. 12,9 | 2 |
| 16 | 601.07.154.04.8 | Półpanewka korbowodu | 2 |
| 17 | 601.35.006.02 | Wał korbowy | 1 |
| 18 | | Wpust czółenkowy 5x7.5 Fe/Fg - PN-88/M-85008 | 1 |
| 19 | | Podkładka sprężysta Z 18.3 Fe/Fg - PN-77/M-82008 | 1 |
| 20 | | Nakrętka M18x1,5-05-B-Fe/Zn5 - PN-86/M-82153 | 1 |
| 21 * | 601.07.124.14.9 | Uszczelka cylindra | 1 |
| 22 | | Śruba dwustronna M8x22-8.8 Fe/Zn5 - PN-90/M-82131 | 4 |
| 23 | | Łożysko walcowe NUP 206E C4 (32x62x16) | 1 |
| 24 * | 799.02.039.04.3 | Pierścień uszczelniający 88x3 | 1 |
| 25 | 785.10.020.14.5 | Pierścień uszczelniający 829SDDW 28x40x6,5 PFP | 1 |
| 26 | 601.27.121.04.1 | Oprawa łożyska | 1 |
| 27 | | Wkręt HM8x16-5.8-Fe/Zn5-PN-86/M-82208 | 4 |
| 28 | | Kołnierz | 1 |
| 29 * | 799.02.040.04.2 | Pierścień uszczelniający 57x3 | 1 |
| 30 | | Obudowa kompletna | 1 |
| 31 | 602.04.108.04.1 | Tuleja wału korbowego | 1 |
| 32 * | | Uszczelka aluminiowa 0-6(Al) BN-81/3617-07 | 1 |
| 33 | | Korek M10x1 | 1 |
| 34 * | | Uszczelka 11.1.04. Al. BN-76/3611-07 | 1 |
| 35 | | Korek M22x1,5 | 1 |
| 36 * | 601.35.108.04 | Uszczelka | 1 |
| 37 | | Korek M22x1,5 | 1 |
| 38 | | Śruba M8x16-8.8-Fe/Zn5 DIN-7984 | 4 |

Legenda :

* Przy naprawach te części powinny być wymienione